



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

Release Notes – Elmasolvex VA R011

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R010 auf R011.

Verbesserungen:

1. Der Ablauf bei Durchführung des Überfüllsensortests während des Programmablaufs wurde optimiert.

Fehlerbereinigungen:

Neben mehreren kleineren Fehlerbereinigungen, die zu einer verbesserten Stabilität führen, wurden folgende Fehler behoben:

1. Es wurde ein Anzeigefehler behoben, der bei manchen Kunden zur Anzeige „Keine Seriennummer“ in großer, roter Schrift geführt hat.
2. Es wurde ein Fehler beseitigt, der dazu führte, dass die Restzeitanzeige nach Durchführen des Überfüllsensortests während des Programmablaufs nicht korrekt war.