Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

Release Notes – Elmasolvex VA R013

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R012 auf R013.

Neu:

N1
Es wurde die Unterstützung für einen alternativen Drehkorbmotor implementiert

Fehlerbereinigungen:

F1
Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass sich das Elma Programm „Werkhalter V2 Prg.“ nicht starten ließ.

Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen