



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

Release Notes – Elmasolvex VA R015

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R014 auf R015

Neu:

-

Fehlerbereinigungen:

F1

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte konnte, dass es bei jedem Einschalten der Maschine über den Hauptschalter einen falschen Eintrag „Fehler 271“ in die Ereignisliste gab.