



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

## Release Notes – Elmasolvex VA R013

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R012 auf R013.

### **Neu:**

1. Es wurde die Unterstützung für einen alternativen Drehkorbmotor implementiert

### **Fehlerbereinigungen:**

1. Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass sich das Elma Programm „Werkhalter V2 Prg.“ nicht starten ließ.