



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

Release Notes – Elmasolvex VA R016

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R015 auf R016

Neu:

-

Fehlerbereinigungen:

1. Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Maschine die Flüssigkeit nach einem Spannungsausfall und anschließendem Wiedereinschalten nicht abgelassen hat.