



Elma Schmidbauer GmbH · Postfach 280 · D-78202 Singen

Release Notes – Elmasolvex VA R017 (08.10.2024)

Änderungen an der Elmasolvex VA Software von Version R016 auf R017

Neu:

-

Fehlerbereinigungen:

1. Es wurde ein Fehler behoben, welcher unter bestimmten Umständen zu einer falschen Fehlermeldung „234“ geführt hat.